



**붙임**





**안전성조사결과 수거 등 명령대상(47건)**

□ 전기용품 (26건)

1) LED등기구(11개)

연번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명 (바코드)	부적합내용	제품사진	조치구분
1	ZHONGSHAN XIANQI ELECTRONIC S CO., LTD / (주)한승 ☎044) 277-6783	중국	JU11280 -14010	HSC-TW22 A	○ 전원전선 미인증품 (최종결함) ○ 충전부에 대한 감전보호- 외곽 앞면 커버를 손으로 제거시 충전 부가 Test finger에 접촉됨(최종결함) ○ 동일성 결과(부품 변경) - 미승인전원전선사용 - LED수량 상이 - 컨버터 상이 * 제조일 : 2016.04		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
2	태일조명 / ☎031) 542-2226	한국	HA11246- 14008B	LID_RL_50W	○ 8절 충전부에 대한 감전보호 - 외곽 앞면 커버를 손으로 제거 시 충전부가 Test finger에 접촉됨(최종결함) ○ 7절 접지 -접지 미 부착 (중결함) ○ 동일성 결과(부품변경) - 컨버터 상이 - 외형 상이 * 인증번호 도용		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
3	최현수(개인) / (연락: 한국제품안전협회 리콜이행팀) ☎02) 890-8300	한국	HH11707- 14004A	BF-304	○ 8절 충전부에 대한 감전보호 - 외곽 앞면 커버를 손으로 제거 시 충전부가 Test finger에 접촉됨(최종결함) ○ 7절 접지 -접지 미 부착 (중결함) ○ 동일성 결과(부품변경) - 컨버터 상이 - 외형 상이 * 인증번호 도용		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
4	(주)수연라이팅 / (주)준성테크	중국	HU11295- 13007B	KCL-900-20	○ 8절 충전부에 대한 감전보호 - 외곽 앞면 커버를 손으로 제거 시 충전부가 Test		수거 · 교환

	☎032) 867-7100				<ul style="list-style-type: none"> <li>finger에 접촉됨(최종결함)</li> <li>○ 미 인증 전원전선 사용 (최종결함)</li> <li>○ 미인증 인렛사용 (최종결함)</li> <li>○ 동일성 결과(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 컨버터 상이</li> <li>- 외형 상이</li> </ul> </li> </ul> <p>* 제조일 : 2016.06</p>		등명령 / 형사고발
5	(주)한국물리테크지점 / ☎032) 672-5566	한국	JD11097-14002	BF-3001	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충전부에 대한 감전보호 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외곽 앞면 커버를 손으로 제거 시 충전부가 Test finger에 접촉됨(최종결함)</li> </ul> </li> <li>○ 전기적 강도 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1차측과 충전부에 2880V의 교류전압을 1분간 인가하였을 때 절연파괴(breakdown)가 일어남(최종결함)</li> </ul> </li> <li>○ 동일성 결과(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 컨버터 상이</li> </ul> </li> </ul> <p>* 인증번호 도용</p>		수거 · 교환 등명령 / 형사고발
6	(주)조일조명 / ☎032) 646-3939	한국	JH11746-16001	JAC-SENL15	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충전부에 대한 감전보호 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외곽 앞면 커버를 손으로 제거 시 충전부가 Test finger에 접촉됨(최종결함)</li> </ul> </li> <li>○ 동일성 결과(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외함 재질 상이</li> <li>- 인증당시와 다른 제품임</li> </ul> </li> </ul> <p>* 제조일 : 2016.04</p>		수거 · 교환 등명령 / 형사고발
7	(주)한국물리테크지점 / ☎032) 672-5566	한국	JD11123-16003	MT-A15	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충전부에 대한 감전보호 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외곽 앞면 커버를 손으로 제거 시 충전부가 Test finger에 접촉됨(최종결함)</li> </ul> </li> <li>○ 동일성 결과(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외함 재질 상이</li> <li>- LED램프(모듈)상이</li> </ul> </li> </ul> <p>* 제조일 : 2016.09</p>		수거 · 교환 등명령 / 형사고발

8	(주)한승조명 / ☎032) 719-7205	한국	JK11043- 15005	HS-LR302A	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충전부에 대한 감전보호</li> <li>- 외곽 앞면 커버를 손으로 제거 시 충전부가 Test finger에 접촉됨 (최종결함)</li> <li>○ 동일성 결과(부품변경)</li> <li>- 컨버터 상이</li> <li>- LED수량 상이</li> <li>* 제조일 : 2016.08</li> </ul>		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
9	(주)한승 / ☎044) 277-6783	한국	HK11058- 15021A	HSC-RM50L A	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충전부에 대한 감전보호</li> <li>- 외곽 앞면 커버를 손으로 제거 시 충전부(LED모듈)이 Test finger에 접촉됨 (최종결함)</li> <li>○ 연면거리 및 공간거리</li> <li>- 충전부(LED 모듈 패턴)와 접근하기 쉬운 금속 부분(LED 모듈 고정나사) 사이 연면거리 미비</li> <li>- 측정치 : 1.92 mm</li> <li>- 기준치 : 2.5 mm 이상 (최종결함)</li> <li>○ 동일성 결과(부품변경)</li> <li>- 외형 및 LED모듈 상이</li> <li>* 제조일 : 2016.02</li> </ul>		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
10	(주)청원라이팅 / ☎031) 836-3660~1	한국	HH11944- 15004A	CLF-20R	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연면거리 및 공간거리</li> <li>- 충전부(LED 모듈 패턴)와 접근하기 쉬운 금속 부분(LED 모듈 고정나사) 사이 연면거리 미비</li> <li>- 측정치 : 3.23 mm</li> <li>- 기준치 : 5 mm 이상 (최종결함)</li> <li>○ 동일성 결과(부품변경)</li> <li>- 인증당시와 제품이 다름 (매입형-&gt;고정형)</li> <li>- 컨버터 상이</li> <li>- 외형상이</li> <li>* 제조일 : 2016.08</li> </ul>		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
11	(주)쓰리씨라이 팅인더스 / ☎031) 653-6123	한국	HH11947- 15003A	3C-A27W	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충전부에 대한 감전보호</li> <li>- 외곽 앞면 커버를 손으로 제거 시 충전부(LED모듈)이 Test finger에 접촉됨 (최종결함)</li> <li>○ 연면거리 및 공간거리</li> </ul>		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 충전부(LED 모듈 패턴)와 접근하기 쉬운 금속 부분(LED 모듈 고정나사) 사이 연면거리 미비</li> <li>- 측정치 : 0.2 mm</li> <li>- 기준치 : 5 mm 이상 (최종결함)</li> <li>○ 절연내력</li> <li>- 충전부(LED 모듈)와 접근하기 쉬운 금속 부분(LED 모듈 고정나사) 사이 AC2880V 견디지 못함 (최종결함)</li> <li>○ 동일성 결과(부품변경)</li> <li>- 외형 및 LED모듈 상이</li> <li>- 앞면 커버 고정 너트 제거</li> </ul> <p>* 제조일 : 2015.12 이후</p>		형사 고발
--	--	--	--	--	--	-------



## 2) 직류전원장치(7개)

연번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명 (바코드)	부적합내용	제품사진	조치구분
1	Lite-On Technology (Changzhou) Co., Ltd. / (주)반얀시스템 ☎070) 8245-3428	중국	SU10462-9007	PA-1400-14	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전원인터페이스</li> <li>- 정격부하 정상동작 불가 (경결함)</li> <li>○ 동일성 결과(부품변경)</li> <li>- 트랜스포머, Fuse, Y-cap상이</li> <li>- PCB 패턴 상이</li> </ul> <p>* 제조일 : 2016.09.</p>		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
2	Vina International Holdings LTD. / (주)디에스인터 내셔널 ☎051) 806-1170	중국	JU10155-15004A	QC-205	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 열 요구사항</li> <li>T1 coil</li> <li>- 측정치: 122.5 °C(90V 50 Hz)</li> <li>- 기준치: 110 °C (최종결함)</li> <li>○ 동일성 결과(부품변경)</li> <li>- X-cap상이</li> <li>- 외, 내부 상이</li> </ul>		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발

					* 제조일 : 2016.09.		
3	Shenzhen Top-Asia Electronics Co. / 삼지아이티(주) ☎02) 717-3332	중국	HU10553- 14017B	SW060A-05 0010000-W	○ 동작불능 (경결함) ○ 표시 및 취급설명서 - 제조년월 미표기 - 이중절면마크 미표기 - 전압 오기 인증전압: AC 100-240 V 표시전압: AC 100-240 A (경결함) ○ 동일성 결과(부품변경) - X-cap상이, PCB패턴상이 * 제조일 : 2016.04.		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
4	(주)태영전자 / ☎02) 2611-5727	한국	HH10016- 15022A	TY-7000	○ 연면거리 및 공간거리 (단위: mm) 트랜스포머 T1 1차-2차, - 공간거리 측정치: 3.4 - 공간거리 기준치: 4.4 - 연면거리 측정치: 3.4 - 연면거리 기준치: 5.0 (최중결함) ○ 동일성 결과(부품변경) - 트랜스포머, Fuse 상이 * 제조일 : 2015.11.		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
5	Dongguan Yahui Electronic Technology Co.,Ltd. / (주)솔로젠 ☎02) 3667-0490	중국	HU10772- 14002	YH-CH0006	○ 동작불능 (경결함) ○ 동일성 결과(부품변경) - Varistor제거 및 L1위치변경 * 제조일 : 2015.12.		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
6	현대일렉트릭 (주) / ☎032) 505-0735	한국	HD10053- 14002A	HDU-1001 (8 809015 262869)	○ 열요구사항 - 90 V~, 60 Hz 정상동작 ▪ Transformer coil : - 측정치 : 115 °C - 기준치 : 110 °C · 기준: Class B, Tma : 25 °C ▪ Elec cap. - 측정치 : 117 °C - 기준치 : 105 °C (최중결함)		수거 · 교환 등 명령 / 인증 취소


					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 표시 및 취급설명서</li> <li>- 안전인증번호, KC마크, 모델명, 제조사, 제조년월, 제조국가, 정격 누락 (경결함)</li> <li>○ 동일성 결과(부품변경)</li> <li>- 스위치, 외내부 구조변경</li> <li>- 외내부 구조변경</li> <li>* 제조일 : 2014.08.</li> </ul>		
7	SHENZHEN SHI ZHEN HUAN ELECTRONIC CO., LTD / 승원전자 ☎02) 2274-9188	중국	JU10122-1 3001	ZFA120-190 4740	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감전으로부터의 보호</li> <li>- 캐패시터 방전 시험 부적합</li> <li>* 방전후 1초후에 입력전압(354.17V)의 37%(131.04V)이하로 방전되어야 하나 137.50V로 측정됨 (최종결함)</li> <li>○ 동일성 결과(부품변경)</li> <li>- 트랜스포머, X-cap상이</li> <li>- PCB패턴 변경</li> <li>* 제조일 : 2015.05.30.</li> </ul>		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발

### 3) 케이블(2개)

연번	제조사명 (수입자명)	제 조 국	인증번호	모델명 (바코드)	부적합내용	제품사진	조치 구분
1	(주)지케이전선 / ☎043) 877-4077	한국	HJ01016 -8021B	0.6/1kV TFR-GV 10SQMM	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도체저항 부적합</li> <li>- 측정치 : 2.29 Ω/km</li> <li>- 기준치 : 1.83 Ω/km 이하 (최종결함)</li> </ul>		수거 · 교환 등 명령
2	태양전선 / ☎042) 672-6262	한국	HJ01046 -14008A	0.6/1kV CV 2C × 25SQMM	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도체저항 부적합</li> <li>- 측정치 : 흑 - 7.75 Ω/km 백 - 7.68 Ω/km</li> <li>- 기준치 : 7.41 Ω/km 이하 (최종결함)</li> </ul>		수거 · 교환 등 명령

#### 4) 후드믹서(6개)

연 번	제조사명 (수입자명)	제 조 국	인증번호	모델명 (바코드)	부적합내용	제품사진	조치 구분
1	(주)하이벨 / ☎031) 298-8896	한국	HH07810-6001G	JL-510	○ 온도상승시험 - 온도상승 시험중 온도가 기준치 이상으로 상승하여 모터정지현상 발생 (최종결함)		수거 · 교환 등 명령
2	(주)제이원 / ☎031) 321-6920	한국	HH07005-9022U	SMX-1000HI	○ 온도상승시험 - 온도상승 시험중 온도가 기준치 이상으로 상승하여 모터정지현상 발생 (최종결함)		수거 · 교환 등 명령
3	정은전자 / ☎031) 221-7705	한국	HH071364-11001	MCH-402	○ 온도상승시험 - 온도상승 시험중 온도가 기준치 이상으로 상승하여 모터정지현상 발생 (최종결함) ○동일성 결과(부품변경) - X-Capacitor 제조사 상이 : SHINHUA ELEC→DAIN * 제조일 : 2016.04 이후		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
4	(주)위니코프 / ☎032) 549-1061	한국	HD07239-9001T	WY-5010	○ 온도상승시험 - 온도상승 시험중 온도가 기준치 이상으로 상승하여 모터정지현상 발생 (최종결함) ○동일성 결과(부품변경) - Thermal protector 정격 상이 : 105℃→95℃ - Plug 제조사 상이 : 동방 및 한국코드→동명 - X-capacitor 추가됨 * 제조일 : 2016.07		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
5	(주)모닉스동양 / ☎032) 544-7800	한국	HD07051-16023	WM-360	○ 온도상승시험 - 온도상승 시험중 온도가 기준치 이상으로 상승하여 모터정지현상 발생 (최종결함) ○동일성 결과(부품변경) - X-capacitor 정격상이 :		수거 · 교환 등 명령 / /

					250 V~, 0.33 uF→250 V~, 0.1 uF * 제조일 : 2016.07		형사 고발
6	(주)제이원 / (031) 321-6920	한국	HH07005- 6020	MIX-40R	○ 온도상승시험 - 온도상승 시험중 온도가 기준치 이상으로 상승하여 모터정지현상 발생 (최종결함) ○ 동일성 결과(표시사항) - 표시사항 정격사용시간 상이(2분 이내 → 3분 이내) (경결함)		수거 · 교환 등 명령





※ 후드믹서 최종결함(온도상승시험)

- \* 온도 상승으로 인한 모터 정지현상이 반복적으로 발생하면 이상조건(칼날 고착 등)이 발생하였을 시 화재 발생우려가 있음
- \*\* 또한, 온도상승으로 인해 모터보호장치가 작동하여 모터가 정지된 이후 사용자가 전원을 제거하지 않은 상태에서 내부확인을 위해 손을 넣었다가 온도가 하락하여 모터가 다시 작동할 경우 칼날로 인해 상해의 위험이 있음






□ 어린이제품 (21건)

1) 유아용섬유제품 : 4개 제품

연번	제조사명 (수입자명)	제조국 (브랜드)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	서전상사 / (-) ☎031-251-6103	한국 (ASB CREA TION)	B044H30 0-1002A	크리스미니 슈즈	○ 납 9.4배 초과 - 페인트/유사코팅-갈창프린트 : 845 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하)		수거· 교환 등 명령
2	- / (j&b) ☎032-220-5560	중국 (오가 닉맘)	B045A043 6-2001	라비플여아 보행기덧신	○ 납 20배 초과 - 페인트/유사코팅-라벨프린트 : 1 800 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하) ○ 카드뮴 2.2배 초과 - 페인트/유사코팅-라벨프린트 : 164 mg/kg (기준 : 75 mg/kg 이하)		수거· 교환 등 명령
3	미래 / (-) ☎02-996-3746	한국 (알로 앤루)	B045A047 7-2001	포레스트이 불베개요세 트	○ pH 12 ~ 18.7 % 초과 - 원단-이불(대),캐릭터앞면 : 8.4 - 원단-이불(소),앞면 : 8.9 (기준 : 4.0 ~ 7.5)		수거· 교환 등 명령
4	아진실업 / (-) ☎02-996-3746	한국 (알로 앤루)	CB017A0 74-6001	파스텔민트 줍쌀베개세 트	○ pH 29.3 % 초과 - 원단(흰색) : 9.7 (기준 : 4.0 ~ 7.5)		수거· 교환 등 명령


2) 아동용섬유제품 : 11개 제품

연번	제조사명 (수입자명)	제조국 (브랜드)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	원링 / (주)페블러스 피앤제이) ☎02-511-9144	중국 (크룩스 FOR 키즈)	-	CBG2CA00 4P	○ 프탈레이트계 가스제 162.5배 초과 - 고분자-고무전면장식라벨 : 16.25 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거· 교환 등 명령
2	- / (올랜드 인터내셔널) ☎02-939-9312	중국 (FOUR LADS)	-	F16H5DA1 02 PK OOL	○ pH 8 % 초과 - 원단-겉감 : 8.1 (기준 : 4.0 ~ 7.5)		수거· 교환 등 명령

3	제일 / (-) ☎02-921-9043	한국 (TALENT KIDS)	-	TS베이스텔 단화	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ pH 20 % 초과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원단-겉감(와인) : 9.0 (기준 : 4.0 ~ 7.5)</li> </ul> </li> <li>○ 프탈레이트계 가스제 307.3배 초과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고분자-알코(빗살무늬) : 30.73 % (기준 : 0.1 % 이하)</li> </ul> </li> <li>○ 납 1.1 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고분자-알코(빗살무늬) : 98 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하)</li> </ul> </li> <li>○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 섬유외 조성 또는 혼용률, 제조자명 누락</li> </ul> </li> </ul>		수거·교환 등 명령
4	(주알디엔웨이) / (주알디엔웨이) ☎080-854-0114	중국 (네과 키즈)	-	KCE7621	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ pH 8 % 초과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원단-안감원단(그레이) : 8.1</li> </ul> </li> <li>- 원단-깔창원단 : 8.1 (기준 : 4.0 ~ 7.5)</li> </ul>		수거·교환 등 명령
5	도도파트너스 / (도도파트너스) ☎02-719-0400	중국 (모닝 글로리)	-	미끄럼방지 방한멀티화	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가스제 21.6배 초과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고분자-고무장식(뒤쪽지) : 2.16 % (기준 : 0.1 % 이하)</li> </ul> </li> </ul>		수거·교환 등 명령
6	(주선업) / (-) ☎055-321-8950	한국 (SUN UP SPORTS)	-	스쿨2 EVA 방한 실내화	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가스제 334.5배 초과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고분자-고무장식(발모양) : 33.45 % (기준 : 0.1 % 이하)</li> </ul> </li> <li>○ 납 1.5 ~ 9.7배 초과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고분자-고무장식(발모양-검정) : 134 mg/kg</li> <li>- 고분자-고무장식(발모양-갈색) : 877 mg/kg</li> <li>- 고분자-고무장식(발모양-흰색) : 272 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하)</li> </ul> </li> <li>○ 카드뮴 1.1 ~ 1.7배 초과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고분자-고무장식(발모양-검정) : 83 mg/kg</li> <li>- 고분자-고무장식(발모양-갈색) : 126 mg/kg</li> <li>- 고분자-고무장식(발모양-흰색) : 125 mg/kg (기준 : 75 mg/kg 이하)</li> </ul> </li> </ul>		수거·교환 등 명령
7	SJ컬렉션 / (-) ☎080-740-3100	중국 (FOUR LADS)	-	F16H5AK1 02 KI 190	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 납 6배 초과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기타재료-인조가죽(그레이) : 536 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하)</li> </ul> </li> </ul>		수거·교환 등 명령
8	베어파우 / (주윙스 풋 코리아) ☎070-7124-5592	중국 (베어 파우)	-	CS4BT018Y	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가스제 129.4배 초과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고분자-로고홀로그램 : 12.94 % (기준 : 0.1 % 이하)</li> </ul> </li> <li>○ 납 13.4배 초과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기타재료-인조가죽(브라운) : 1 210 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하)</li> </ul> </li> <li>○ 카드뮴 3.7배 초과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고분자-로고홀로그램 : 276 mg/kg (기준 : 75 mg/kg 이하)</li> </ul> </li> </ul>		수거·교환 등 명령

9	- / (주)신세계인 터내셔널 ☎02-6979-1 234	중국 (JAJU)	-	아동용버드 욕실화 _블루	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 29.8 ~ 442.8배 초과</li> <li>- 고분자-고무(캐릭터장식) : 44.28 %</li> <li>- 고분자-플라스틱(검정,안쪽) : 2.98 %</li> <li>(기준 : 0.1 % 이하)</li> <li>○ 납 1.1배 초과</li> <li>- 고분자-플라스틱(검정,안쪽) : 101 mg/kg</li> <li>(기준 : 90 mg/kg 이하)</li> <li>○ 카드뮴 1.04배 초과</li> <li>- 고분자-플라스틱(검정,안쪽) : 78 mg/kg</li> <li>(기준 : 75 mg/kg 이하)</li> </ul>		수거· 교환 등 명령
10	(주)샤바스 / (-) ☎032-461- 5527	한국 (-)	-	샤바스 키즈 헬로키티 입체 욕실화	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 308.7 ~ 354.1배 초과</li> <li>- 고분자-PVC(분홍,겉) : 30.87 %</li> <li>- 고분자-바닥(하양) : 35.41 %</li> <li>(기준 : 0.1 % 이하)</li> <li>○ 카드뮴 6.7 ~ 8.1배 초과</li> <li>- 고분자-PVC(분홍,겉) : 608 mg/kg</li> <li>- 고분자-바닥(하양) : 499 mg/kg</li> <li>(기준 : 75 mg/kg 이하)</li> </ul>		수거· 교환 등 명령
11	성삼 / (-) ☎031-593- 0548	한국 (-)	-	포인트 아동욕실화	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 15.6배 초과</li> <li>- 고분자-PVC(연두색,겉) : 1.56 %</li> <li>(기준 : 0.1 % 이하)</li> <li>○ 카드뮴 4.8배 초과</li> <li>- 고분자-PVC(연두색,겉) : 360 mg/kg</li> <li>(기준 : 75 mg/kg 이하)</li> </ul>		수거· 교환 등 명령

### 3) 어린이용 가죽제품 : 1개 제품


연번	제조사명 (수입자명)	제조국 (브랜드)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	Tempe S.A. / (자라리테일 코리아) ☎02-3413-98 68	캄보 디아 (자라)	-	5197/103/1 07	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6가 크로뮴 3.8배 초과</li> <li>- 기타재료-천연가죽(그레이,메인) : 114 mg/kg</li> <li>(기준 : 3.0 mg/kg 이하)</li> </ul>		수거· 교환 등 명령

### 4) 학습완구 : 4개 제품

연번	제조사명 (수입자명)	제조국 (브랜드)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	(주)아이코닉 스 / /	한국 (-)	B361H40 0-4003CH	스티커색칠 북	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 9.4배 초과</li> <li>- 라미네이트 필름 DEHP : 0.94 %</li> <li>(기준 : 0.1 % 이하)</li> </ul>		수거· 교환 등 명령

연번	제조사명 (수입자명)	제조국 (브랜드)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
	☎031-8060 -2596						
2	드림문화 / ☎02-2071- 2092	한국 (-)	B361H10 7-9002	붙였다뗐다 스티커 코디놀이3	○ 카드뮴 2 ~ 5.4배 초과 - 스티커코팅(MIX) : 402.9 mg/kg - 스티커필름(투명) 152.9 mg/kg (기준 : 75 mg/kg 이하)  ○ 프탈레이트계 가소제 160배 초과 - 스티커필름(투명) DEHP : 16.01 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거· 교환 등 명령
3	토피 / ☎02-326-1 752	한국 (-)	CB061A0 37-5001	썼다지웠다 점선따라 그리기	○ 프탈레이트계 가소제 3.3배 초과 - 라미네이트필름(표지) DEHP : 0.33 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거· 교환 등 명령
4	Yiwu Huizi Accessorie s Factory / (주)도서출판 보물섬 ☎031-947- 0844	한국, 중국 (-)	B361H49 0-5003CH B441R284 -7001A B361R774 -8001A	썼다지웠다 우리아기 처음 한글 공부 그리는	○ 프탈레이트계 가소제 11배 초과 - 라미네이트필름(뒷면) DEHP : 1.08 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거· 교환 등 명령

### 5) 스포츠용품 : 1개 제품

연번	제조사명 (수입자명)	제조국 (브랜드)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	(주)와룡산업 / ☎031-977-8 774	한국 (-)		크리스탈 스피드 줄넘기	○ 프탈레이트계 가소제 174배 초과 -연질플라스틱(투명초록) DEHP : 17.41 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거· 교환 등 명령