

별첨 1. 측정결과

NO. 1



노동부지정 석면조사기관  
(주)코리아환경보건연구소

## 공기시료 섬유농도 분석결과서

공 사 명 : 탐동지구 금경사정비 슬레이트 철거공사

공 본 석 일 자 : 2018년 02월 19일

측 정 시 간 : 09:00 ~ 11:30

분석자 : 박대현

노출기준 : 0.01 개/cm<sup>3</sup>




샘플 번호	평표 번호	측정장소	측정위치	유량 (l/min)	측정시간 (min)	체적량 (L)	섬유수 (Fibers)	시야수 (Fields)	측정농도 (개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
#1	30	남해군 고현면 탐동로76번길 33-1	부지경계선1	12.3	100	1230.0	4.5	100	0.002	노출기준미만
#2	31	남해군 고현면 탐동로76번길 33-1	부지경계선2	12.1	100	1210.0	3.5	100	0.001	노출기준미만
#3	32	남해군 고현면 탐동로76번길 33-1	부지경계선3	12.2	100	1220.0	4	100	0.002	노출기준미만
#4	33	남해군 고현면 탐동로76번길 33-1	부지경계선4	12.1	100	1210.0	3	100	0.001	노출기준미만
#5	34	남해군 고현면 탐동로76번길 33-1	작업장주변 실외	12.4	100	1240.0	2.5	100	0.001	노출기준미만
#6	35	남해군 고현면 탐동로76번길 33-1	위생설비 입구	12.2	35	427.0	2	300	0.001	노출기준미만
#7	36	남해군 고현면 탐동로76번길 33-1	폐기물반출구	12.3	35	430.5	2.5	300	0.001	노출기준미만
#8	37	남해군 고현면 탐동로76번길 33-1	폐기물보관지점	12.2	35	427.0	2	300	0.001	노출기준미만
#9	38	남해군 고현면 탐동로76번길 33-1	폐기물보관지점	12.1	35	423.5	1.5	300	0.001	노출기준미만
공시료(blank)							0	100		

※분석방법

고용노동부고시 제2015-19호 석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시규정에 따른다.

(주)코리아환경보건연구소 대표이사






별첨 2. 측정 위치도

NO. 1

측정위치도 범례		
측정일	2018년 02월 19일	측정위치
		●



별첨 2. 측정 위치도

NO.2

측정위치도 범례

측정일	2018년 02월 20일	측정위치	●
-----	---------------	------	---

