## 1. 석 면 비 산 측 정  분 석 결 과

| NO | 측정일자 | 시료번호 | 측정지점 | 측정결과 (f/cc) | 검출석면 | 초과여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018.01.29 | 무림-1 | 부지경계선1 | 0.0008 | 백석면 | 기준 미만 |
| 2 | " | 무림-2 | 부지경계선2 | 0.0010 | 백석면 | 기준 미만 |
| 3 | " | 무림-3 | 부지경계선3 | 0.0011 | 백석면 | 기준 미만 |
| 4 | " | 무림-4 | 부지경계선4 | 0.0010 | 백석면 | 기준 미만 |
| 5 | " | 무림-5 | 위생설비입구 | 0.0004 | 백석면 | 기준 미만 |
| 6 | " | 무림-6 | 음압기1 | 0.0004 | 백석면 | 기준 미만 |
| 7 | " | 무림-7 | 음압기2 | 0.0008 | 백석면 | 기준 미만 |
| 8 | " | 무림-8 | 폐기물반출구 | 0.0000 | 백석면 | 기준 미만 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

이 하 여 백

※ 측정농도기준은 0.01(f/cc)이하이며, 기준초과 시 "초과", 그렇지 않은 경우 "기준 이하"라 표기.
※ 환경부고시 제2013-79호에 따라 위상차 현미경으로 분석하였으며, 계수기준에 따라 섬유를 계수하였습니다. 그리고 위상차현미경으로는 정성분석을 할 수 없어, 검출석면의 경우 석면조사결과서를 토대로 하였습니다.